

붙임

안전점검 총괄표

학교(기관)명	시흥가온초	점검시기	2024년 겨울철
점검일	2024. 12. 2. ~ 12. 5.	작성자	박 규

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건 물 <input type="checkbox"/> 옹 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()							
명칭	시흥가온초등학교(교사동)							
주소	경기도 시흥시 장현능곡로 33							
시설정보	준공(설치)연도	2020		연면적(㎡)	13,634㎡		시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종
	건물	건물용도	교사연구시설	건물층수	5		건물구조	철근콘크리트
	옹벽	재료		높이/길이			구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이			-	
안전등급	전차	A	금차	A	등급변경사유			
점검기간	2024. 12. 2. ~ 12. 5.				점검기관	시흥가온초등학교		
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검							
점검반 구성	구분		성명		소속기관			
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	박 규		시흥가온초			
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	김 희		경인ENG 주식회사			
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	박 호		우리소방기술단			
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	진 화		(주)태화종합엘리베이터			
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
	<input type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단						
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)						
점검결과	구분	지적사항			확인결과			
	정밀안전진단							
	보수보강							
	현지시정							
조치계획	구분	조치사항		조치 (예정)일	소요예산(천원)			
					국비	지방비	기타	합계
	정밀안전진단							
	보수보강							
	현지시정							